



پیش‌ست مطالعه

بخش ۱: مقدمه و مزایا و مشخصات جک مدل FARAZ

(۱-۱) مزایا

- ۱) قابلیت نصب بر روی انواع درب های ، دولنگه ، تک لنگه و
- ۲) قابلیت استفاده در مکان های پر تردد .
- ۳) مجهز به تنایشگر ، جهت گلیه دستور العملهای و اخطرهای سیستم .
- ۴) قابلیت نصب قفل الکترونیکی بر روی درب با استفاده از کارت (MEL) Interface .
- ۵) امکان برنامه ریزی به دو صورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک .
- ۶) امکان برنامه ریزی دکمه های ریموت در سه مدل معمولی ، تک لنگه ای و STOP .
- ۷) امکان برنامه ریزی هر کدام از جک ها به صورت جداگانه .
- ۸) امکان توسعه ریموت های تک دکمه ای غیر هم کد به تعداد ماکریم ۱۰۰ عدد یا ریموت های فابریک سه دکمه ای غیر هم کد به تعداد ماکریم ۳۳۳ عدد

(۱-۲) مشخصات فنی

FARAZ5 M/P	FARAZ4 M/P	مشخصات فنی
230V AC ~ 50Hz	230V AC ~ 50Hz	تغذیه
280 W	280 W	قدرت موتور
1. 2A - 1.8A	1. 2A - 1.8A	جریان مصرفی
-35 - +80	-35 - +80	محدوده دمایی کار (سانتیگراد)
2800 N	2800 N	نیروی واردہ فشاری
8 UF ~ AC	8 UF ~ AC	خازن راه اندازی
5 Kg	4.8 Kg (M) / 4.4 Kg (P)	وزن جک
27 Sec	21 Sec	زمان کارکرد بازوها
1400 g / Min	1400 g / Min	سرعت کارکرد

بخش ۲: متعلقات یک سیستم کامل و نحوه انتخاب نوع جک

(۲-۱) معرفی متعلقات

- ۱) مزایا
- ۲) مشخصات فنی
- ۳) معرفی انواع جک ها

بخش ۳: و اهمیت نصب فیزیکی و مکانیکی

مقدمه

- (۳-۱) راهنمای نصب مکانیکی جک ها
- (۳-۲) نحوه محاسبه محل نصب تکه گاهها جهت انواع جکها
- (۳-۳) دفاتر نصب

بخش ۴: راهنمای نصب قفل الکترونیکی بر روی درب

بکوئی نصب قفل الکترونیکی و کارت MEL

بخش ۵: راهنمای سیم گشی

مقدمه

- (۴-۱) اتصال سوپورها به مرکز
- (۴-۲) اتصال فلوسیلها (بلندمایی الکترونیک) به مرکز
- (۴-۳) طریقه پیشان کلید سلکتور و لامپ پلیمک زن به مرکز
- (۴-۴) اتصال کلید اینمی STOP
- (۴-۵) استفاده از خروجی کنترل رله خارجی

بخش ۶: موکر کنترل و برنامه ریزی آن

(۶-۱) مشخصات مرکز

- (۶-۲) تعریف متونها، متغیرها و نحوه تغییر مقادیر متغیرها و نحوه عملکرد آن
- (۶-۳) پیامهای معمولی با خطای مرکز

بخش ۷: کار با مرکز پس از برنامه ریزی و نصب

(۷-۱) نحوه عملکرد سیستم در مد تمام الوماتیک

(۷-۲) نحوه عملکرد سیستم در مد نیمه اتوماتیک


بخش ۸: و اهمیت تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی

(۸-۱) عدیب وابس موتورها

(۸-۲) نحوه اطمینان یافتن از سالم بودن موتورها

(۸-۳) جدول عدیب یابی

امکانات جانبی: بر روی زبانه موتور هر جک یک سوئیچ چرخان خلماں کن وجود دارد (مطابق شکل زیر) که هنگام قطع برق با بروز مشکلی در سیستم که باعث از کار افتادن آن شود، می توان با پرخاندن سوئیچ بطرف Open گیریکس را خلاص کرده و بصورت دستی درب ها را باز و بسته نمود. بدینه است در صورتی که سوئیچ چرخان به طرف Close چرخیده شود جکها، اجزا هیچگونه حرکتی را به عنوان دستی به لگه های درب نمی دهند.




(۳) معرفی جک ها

این مجموعه درب بازکن شامل یک جفت جک قادرمند با موتوری کم صدا می باشد.
اندازه حرکت جکها بر حسب نوع جک به قرار ذیل می باشد.


نوع جک	A طول جک بسته	A1 طول جک باز
FARAZ4 M/P	630 mm	1055 mm
FARAZ5 M/P	730 mm	1255 mm

توجه: لازم به ذکر است 50mm انتهای جک، جهت خلماںی جک در نظر گرفته می شود.



متعلقات یک سیستم کامل و نحوه انتخاب نوع جک(۱-۱) معرفی متعلقات۱- یک جفت جک (یا یک عدد) به همراه آجار خلاص کن (FARAZ M/P)

۲- نکه گاههای ابتداء و انتهای دو باز و به همراه بجههای آن و محورهای استوانه ای آنها تکیه گاههای جک های مدل FARAZ4,5M/P در دو نوع S1 و S3 می باشند که نوع (S1 SX) مطابق شکل Fig.B (جهت انتهای بازوی چپ و نوع (S1 dx) مطابق شکل Fig. B (جهت انتهای بازوی راست مورد استفاده قرار می گیرد . نوع S3 مطابق شکل Fig. C (جهت ابتدای دو بازو مورد استفاده قرار می گیرد .

۳- دو عدد ریموت کنترل

دو عدد ریموت کنترل سه دکمه ای که پس از شناسانده شدن به مرکز ، جهت فرمان دادن بصورت رادیویی از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند . هر دکمه ریموت به طور دلفواه قابل برتابه ریزی به صورت ذیل می باشد :


الف) دولنگه ای ب) لندنگه ای (بینده رو) ج) STOP (ج)

۴- دو عدد خازن راه انداز 8UF - AC

هر موتور دارای یک خازن AC می باشد که جهت راه اندازی موتورها مورد استفاده قرار می گیرد .

۵- یک جفت چشم الکترونیک (کیرنه و فرستنده) به همراه چهار عدد بیج و رول پلاگ

چشمها ای الکترونیک جهت تشخیص موضع منحرگی که ممکن است در حین کارکرد موتورها بین درب ها قرار گیرد ، بکار می روند . که نوع عکس العمل جک ها بستگی به نوع بستن اتصالات چشمها دارد ، که دو مد باز و بسته می توانند باشد . چشم فرستنده TX و چشم کیرنده RX نام دارد که RX دارای کنتاکت باز می باشد .



بخش ۳

راهنمای نصب فیزیکی و مکانیکی


مقدمه

همانگونه که در شکل زیر دیده می شود انتهای جک ها بر روی چارچوب درب و حتی اماکن بین دو لوای درب در مکانی که درب در آن قسمت چارچوب داشته باشد نصب گردد . چراغ پشمک زن در بالای چارچوب نصب فی گردد .

چشهای الکترونیکی به دو صورت قابل نصب می باشد :

- ۱ - در صورتی که درب به طرف داخل ساختمان باز شوند ، چشهای باید به گونه ای نصب گردد که باز شدن درب ها باعث انسداد دید چشهای تگردد .

۲ - برای نصب چشهای در بیرون درب ، بدلیل باز شدن درب ها به طرف داخل ، معمولاً چشهای را درست روپروری هم در یک راستا و حداقل در ارتفاع 60cm از کف زمین بر روی چارچوب درب ، نصب می نمایند .




Number 7

(۲-۲) نحوه انتخاب نوع جک مناسب با درب

جک مورد نیاز بر حسب طول و وزن درب (با توجه به جدول و نمودار زیر) انتخاب می شود . حتی اماکن باید نوع جک در صورت نداشتن محدودیت مکانی بزرگتر انتخاب گردد ، پراکه هر چه جک بزرگتر باشد قدرت کمتری جهت باز نمودن درب مصرف و طول عمر موتورها بیشتر می شود .

(وزن و طول فقط یک لنگه درب در نمودار زیر مورد نظر است.)



مقادیر توصیه شده (Recommended Use)

حداقل طول یک لنگه درب


FARAZ4 M/P	2.75 m
FARAZ5 M/P	3.50 m

Number 6


جک مدل FARAZ4 M/P

اگر $D=0$ باشد در تکیه A و B باید هر دو برابر با 195mm باشند و باید از تکیه گاه بصورت شکل C استفاده گردد. در این مورث جک می تواند ماکریموم تا 14° درجه باز شود. هرچه بزرگتر شود زاویه باز شدن جک کمتر می گردد.


-۱- در صورتیکه $D=75\text{mm}$ -۲- در صورتیکه $D=50\text{mm}$ -۳- در صورتیکه $D=0\text{mm}$



-۴- در صورتیکه $D=150\text{mm}$ -۵- در صورتیکه $D=125\text{mm}$ -۶- در صورتیکه $D=100\text{mm}$



-۷- در صورتیکه $D=200\text{mm}$ -۸- در صورتیکه $D=175\text{mm}$




توجه: لازم به ذکر است برای جک مدل FARAZ4 M/P این رابطه در صورتیکه $D>0$ باشد برقرار است: $A + B = 400$

(۱-۳) راهنمای نصب مکانیکی جک ها

در صورتی که بخواهیم جک ها به درستی کارکنند و طول عمر موتوورها و خود مرکز بیشتر شود بایستی جک ها طوری تصب گردد که حداقل فشار به آنها آمد و حداقل برهه وری را داشته باشند. برای نصب جک باید دو نقطه انتخاب شود. نقطه اول اختبار محل نصب جک بر روی چارچوب یا دیوار و نقطه دوم بر روی لنگه درب می باشد. بین منظور چوت ترتیب اولیه جک ها، درب هارا کاملاً بسته و جک ها را کاملاً باز می کنیم. سپس حدود 50mm جک هارا برای رگلازهای بعدی به داخل می برمی (حرکت جک بصورت مستقیماً خلامن کردن موتوورها امکان پذیر می شود). سپس تکیه گاهها را داخل شکاف ابتداء و انتهای جک وصل و پیچهای آنها را می بندیم. سپس جک هارا کاملاً با سطح افق تراز می کنیم (بطوریکه با اصول محاسبه ای توضیح داده شده در جداول بعدی مطابقت داشته باشد) و محل تکیه گاهها را روی چارچوب و خود درب، معلوم و محکم سازی می کنیم. (توصیه می شود جوچه های مخصوص گاههای از جوش فائز استفاده گردد).


(۲-۳) نحوه محاسبه محل نصب تکیه گاهها جهت انواع جک ها

در شکل زیر (Fig. A) فاصله های A، B، A، D به ترتیب نمایانگر:
A. فاصله افقی بین مرکز لوای درب تا مرکز جای چرخش انتهای بازو روی تکیه گاه
B. فاصله عمودی بین مرکز لوای درب تا مرکز جای چرخش انتهای بازو روی تکیه گاه
D. فاصله عمودی مرکز لوای درب تا کتف پایه نگه دارنده انتهای بازو می باشند
(فاصله افقی یعنی فاصله، در امتداد درب بسته و فاصله عمودی یعنی فاصله، در امتداد عمود بر درب بسته)




(۳-۳) نقاط نصب

- ۱- وقتی درب ها بسته است جک باز می شود یا وقتی درب باز می شود جک بسته می شود
مطابق شکل زیر.




- ۲- حداقل فاصله تکیه گاه S1 از لبه کناری دیوار باید ۳۰mm باشد (مطابق شکل زیر)



- ۳- در مواردی که دیوار مانند محیط حاشیه خورد (مطابق شکل زیر) باشد، باید فاصله E حتماً بیشتر از اندازه قطر موتور و خلاص کن پشت آن باشد.

فاصله E برای گیر نکردن متعلقات به دیوار باید بزرگتر از $A + 100\text{mm}$ باشد.




- ۴- مطابق قسمت B شکل قسمت یک STOP های از یک وسیله معمکم جهت ثابت نگه داشتن، در ابتداء و انتهای زاویه چرخش درب بر روی زمین یا چارچوب باید تعیین گردد. چنانچه مدت زمان باز و بسته شدن درب به هر دلیلی تغییر نماید، STOP ها مانع از وارد آمدن فشار مضاعف به درب و یا جک می شود.

توجه: برای جلوگیری از ضربه خوردن دربها می توان بر روی STOP ها مقداری لاستیک نرم یا فوم ضخیم چسباند


جک مدل FARAZ5 M/P

- اگر $D = 0$ باشد در تیجه A و B باید هر دو برابر با 245mm باشند و باید از تکیه گاه بصورت استفاده کردد. در این صورت جک می تواند مانع مکافایه تا ۲۰ درجه باز شود.
هرچه D بزرگتر شود زاویه باز شدن جک کمتر می گردد.


۱- در صورتیکه $D=75\text{ mm}$




۲- در صورتیکه $D=50\text{ mm}$




۳- در صورتیکه $D=0\text{ mm}$




۴- در صورتیکه $D=150\text{ mm}$




۵- در صورتیکه $D=125\text{ mm}$




۶- در صورتیکه $D=100\text{ mm}$



۷- در صورتیکه $D=200\text{ mm}$




۸- در صورتیکه $D=175\text{ mm}$




توجه: لازم به ذکر است برای جک، مدل FARAZ 5M/P این رابطه در صورتیکه $D > 0$ باشد برقرار است : $A + B = 500$

چگونگی نصب قفل الکترونیکی و کارت MEL

چنانچه بخواهید از قفل برقی برای درب ها استفاده کنید باید توجه داشته باشید که قفل روی لنگه ای از درب نصب گردد که اول باز می شود .
قفل الکترونیکی از طریق کارت اضافی (Module Electro Lock)MEL(تغذیه و فرمان می گیرد که این کارت توسط کانکتور مربوطه به قسمت CN (مطابق شکل زیر) روی برد مرکز مول می شود . طریقه نصب خروجی های کارت MEL به قفل مطابق شکل زیر می باشد :



برای استفاده از قفل الکترونیکی لازم است که پارامترهای P0 و P1 به S1 تغییر کنند و پارامتر tc جهت تنظیم زمان ضربه نهایی تعیین گردد.
 لازم به توضیح است که در صورت استفاده از کارت MEL و انجام تغییر پارامترهای مربوط به آن، چندبار رله قفل الکترونیکی بکار می افتد و درب را باز می کند و همچنین در پایان هر بار کارکرد جک ها، درست بعد از کاهش یافتن سرعت موتورها و بسته شدن کامل درب ها موتورها دوباره برای مدت مربوط به پارامتر tc به کار با سرعت معمولی ادامه می دهند . در حقیقت این کار جهت فشار نهایی به درب ها برای بستن قفل فتری آن می باشد .

سیم بندی مرکز و متعلقات
بخش ۵
کنترلر در ۲ لنگه Q60/1A

(۱-۵) اتصال موتورها به مرکز

جک های مدل FARAZ(M/P) بصورت راست و چپ می باشند. که جک راست به لنگه سمت راست درب و جک چپ به لنگه سمت چپ درب متصل می شود . اگر موتور چپ را M1 و موتور راست را M2 نامگذاری کنیم . سیم بندی دو موتور مطابق شکل های زیر می باشد .

موتور چپ (M1) : اگر موتور را به گونه ای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به پانین، و بازوی جک به طرف چپ باز می شود . این موتور، موتور چپ نامیده می شود که سیم بندی آن به ترتیب اینها مطابق شکل زیر می باشد . این موتور باید روی لنگه ای از درب که **ابتدا** باز می شود ، نصب گردد .



موتور راست (M2) : اگر موتور را به گونه ای قرار دهید که برآمدگی موتور جک رو به پانین و بازوی جک به طرف راست باز شود میان موتور راست نامیده می شود که سیم بندی آن به ترتیب اینها مطابق شکل زیر است .

Number 13


Number 12

Number 12

در صورتیکه نمی خواهید چشمی به مدار بسته شود ، باید برای مد بسته دو جمیر ۳ به ۸ و همچنین ۴ به ۹ ، زده شود و برای مد باز باید دو جمیر ۳ به ۹ و ۴ به ۸ زده شود و همچنین در هر دو مد پارامتر باید به صورت NO سمت شود) .

(۵-۳) طریقه بستن کلید سلکتور و لامپ چشمک زن به مرکز


سیمهای لامپ چشمک زن به شماره های ۱۱ و ۱۲ و سیمهای کلید سلکتور به شماره های ۱ و ۸ کانکتور M2 مطابق شکل زیر وصل می گردند (توجه کنید که سیمهای کلید سلکتور باید به پایه های Normally Open نمایند) .
توجه : کلید سلکتور شکل زیر، فقط جهت فرمان به جک در مد لو نگه ای می باشد و چنانچه بخواهید از مد تک لنگه ای (پیاده رو) نیز استفاده کنید باید یک کلید سلکتور را بین شماره های ۷ و ۸ سیم بندی نمایید.



(۵-۴) اتصال کلید ایمنی STOP


به عنوان کلید STOP اضطراری - ایمنی می توان یک کلید Normally Close (در حالت معمولی بسته است) بین پایه های ۲ و ۸ مطابق شکل زیر وصل نمایید .

مهم : چنانچه از کلید اضطراری استفاده ننمودید باید حتماً ترمینالهای ۲ و ۸ را بایک جمیر به یکدیگر متصل کنید.



(۵-۵) استفاده از خروجی کنترل رله خارجی

در مرکز Q60/1A یک پایه خروجی تهیه شده که می تواند جهت کنترل یک رله خارجی برای کاربردهای متفاوتی از قبیل کنترل لامپ روشنایی پارکینگ و یا ... استفاده گردد . روش بسته شدن رله خارجی توسط این پایه بصورت شکل زیر می باشد . در حقیقت این پایه بعد از هر سیکل کاری (رفت و برگشت کامل جگها در مد ۲۴V رله خارجی) پاره شده در مدت ۱۵ ثانیه بعد از اتمام هر سیکل ، زمین (منفی) در اختیار مصرف کننده قرار می دهد .



توجه : سیم زرد رنگ موتوورها (سیم ارت) جهت محافظت از برق گرفتگی می باشد که در صورت نیاز باید به یکی از کانکتورهای CON12,CON11,CON10 روی برد مرکز Q60/1A وصل گردد . در کل اگر متوجه شدید هر یکی از موتوورها بر خلاف جهتی که باید ، حرکت می کند ، کافیست جای سیمهای سیاه و قهوه ای را عوض کنید تا سمت حرکت بازو عوض شود .

(۵-۶) اتصال فتوسلها (چشمها) به مرکز


فتوسلها می توانند در دو مد بسته و باز سیم بندی نشوند . که طرز عملکرد مرکز در این دو مکانی با هم متفاوت است . در مد باز با هر بار دیدن مانع ، تو قف در کارکرد وجود دارد می آید ولی در مد بسته این پنور نیست و در حالت بستن درها ، با دیدن مانع بالا فاصله درها باز می شوند و تو قف ندارند .

توجه : لازم به ذکر است درون چشمها جمیر جهت تغییر تغذیه به ۱۲V وجود دارد که باید آن را روی ۲۴V قرار دهید . (مطابق شکل های زیر)


سیم بندی چشمها در مد بسته

چنانچه بخواهید در مد بسته سیم بندی را انجام دهید (مطابق شکل زیر) ، یک جمیر از ۴ به ۹ کانکتور وصل نمایید :

5 CONNECTION PHOTOCELL IN CLOSING PHASE



5 CONNECTION PHOTOCELL IN OPENING PHASE



سیم بندی چشمها در مد باز

چنانچه بخواهید در مد باز

سیم بندی را انجام دهید .

(مطابق شکل روپرو)

یک جمیر از ۳ به ۹

کانکتور M2 وصل نمایید .

تقطیع کارخانه	محدوده عملکرد	توضیحات	زیر منو
21	0-99	زمان کار کار موتور یک(M1)= زمان کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته است.	n1
21	0-99	زمان کار کار کار موتور دو(M2)= زمان کار کار موتور با سرعت اولیه + زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته است.	n2
14	8-19	توان موتور یک(M1) را در جین کار سرعت اولیه موتور تعیین می کند.	f1
14	8-19	توان موتور دو(M2) را در جین کار سرعت اولیه موتور تعیین می کند.	f2
19	10-19	توان موتورها را در جین کار سرعت کاهش یافته تعیین می کند.	fr
7	0-(n1-2)	زمان سرعت کاهش یافته موتور یک (M1) را تعیین می کند.	r1
7	0-(n2-2)	زمان سرعت کاهش یافته موتور دو (M2) را تعیین می کند.	r2
3	0-n2	اختلاف زمانی بین بسته شدن لگد یک و لگد دو در زمان باز شدن چک ها (بسته شدن درب ها) این باشد .(چک M2 از زودتر شروع به حرکت می کند)	tS
3	0-(n1-r1)	اختلاف زمانی بین بسته شدن لگد یک و لگد دو در زمان بسته شدن چک ها (باز شدن درب ها) این باشد .(چک M1 از زودتر شروع به حرکت می کند)	SA
3	1-99	زمان لازم جهت باز ماندن درب ها قبل از بسته شدن اتوماتیک آن وقتی مرکز در عد تعداد اتوماتیک برآمد ریزی شده است.	tP
7	0-(n1-r1)	زمان لازم جهت باز شدن یک لگد درب مخصوص پیاده رو فعال شود.	Pd
0	0=0s 1=0.5s 2=1s 3=1.5s 4=2s 5=2.5s	زمان ضربه نهایی بعد از کارکرد معمولی موتورهایست که به درب حاوی قفل (M1) وارد می شود که خوب درب بسته شود.	tC
no	Y/N	فرموده به قفل الکترونیکی سمت و افقی کارستانته مکرر به صورت SI می شود (Yes) سمت می شود . من در اینجا راهنمایی می کنم که این در قدرت در برابر بسته شدن در اینجا در فرمان وارد می شود و P0 و P1 و سپس بعد از کار می شوند (بسته شدن یک) در STOP هر چیز مکالمه از پردازش YES در اینجا مکالمه باشند و در قدرت در فرمان وارد می شوند (بسته شدن دو) و قدرت No شکنند در هر دو حالت باز و بسته شدن درب سیگنالیابی می شوند که مکالمه از پردازش آغاز شود و در اینجا این مکالمه از پردازش شکنند و در قدرت علیغ می شوند .	P0,P1
no	Y/N	وقتی بصورت SI سمت شود چنانچه چشمک زن قفل از باز شدن درب به حدود 5s چشمک می زند .	P4
no	Y/N	وقتی بصورت SI می شود زمان کار موتور استفاده تعابید . پاید بصورت P5	P5
SI	Y/N	در صورتیکه این پارامتر بصورت NO می شود زمان کار موتور با سرعت کاهش یافته حذف می گردد .	P6
SI	Y/N	در صورت سمت شدن افوتولسل ها قفل آر هر اجرای فرعانی نسبت می شود .	P7
SI	Y/N	در صورت سمت شدن افوتولسل ها قفل آر هر اجرای فرعانی نسبت می شود .	P8
SI	Y/N	جهت شروع بکار نرم موتورها این گزینه پاید بصورت SI می شود .	P9
no	Y/N	در صورت سمت شدن SI در دست انتظار مد نام اتوماتیک . ثانیه بس از رفع مانع بین دید افوتولسلها در بسیمه می شود . در صورتی که مانع بین دید افوتولسلها قرار نکند . هر زمان انتظار tp مخصوصه و سرس درب روز پاره شود .	P11
no	Y/N	همه معمایت در اخطه زدن راهنمایی می ماند که قدرت سیستم قفل شود . همچو که معمایت دخواست ساری بکوش بررسد و تغییرات شفای افتم برقی سیستم هم را بگیرد .	SU

[مقادیر کارخانه ای متغیرهای مربوط به چک بازی (P) در جدول بالا آمده است]

مرکز کنترل و برنامه ریزی آن

بخش ۶

(۱-۶) مشخصات مرکز

مرکز چند کاره Q60/1A قابل نصب برروی درب های ، دولنگه و تک لنگه می باشد و می توان توسعه چهار دکمه D و C,B,A مدت ، قدرت و نحوه عملکرد چکها را بنا بر نیاز برنامه ریزی نمود .
دو دکمه A و B به ترتیب جهت رفتن به منوها و زیر منوها استفاده می شود و دو دکمه C و D پنتریب جهت زیاد کردن و کم کردن یا چهت تایید و متنقی کردن موضوعات مختلف منوها بکار می روند .
این مرکز دارای دو نمایشگر 7-Deg باشد که بیامهای خط ، مقادیر متغیرها و خود متغیرهای منوها را نشان می دهدند که بعداً در مورد آنها توضیح خواهیم داد .

(۲) تعریف منوها ، متغیرها و نحوه تغییر مقادیر متغیرها و نحوه عملکرد هر کدام

دکمه A: دکمه تعویض کلی منوها . که با هر بار فشار دادن دکمه یکی از ۵ زیر گزینه داخلی نمایش داده می شود .

-- PA .۱

PA .۲

rA .۳

dE .۴

AS .۵

تعریف منو و زیر منوها

((--))

حالت کار کرد معمولی و بدون عیب و نقص مرکز را نشان می دهد و در این حالت ، مرکز ، آماده دریافت فرمان می باشد . اگر در منوهای دیگری هم باشید و تا مدتی طولانی دست به هیچ دکمه ای نزنید :
دستگاه بطر اتوماتیک روی این گزینه باز خواهد گشت .

-۲- منوی ((PA)) (PARAMETERS)

منوی اصلی تغییر متغیرها و دارای ۲۳ زیرمنومی باشد (جهت رفتن به زیر منو پس از فشردن دکمه A و رسیدن به منوی PA دکمه را فشاردهید) که با هر بار فشردن دکمه B نام یکی از ۲۳ زیر منو و پالاصله پس از ۱ ثانیه مقدار آن نمایش داده شده و نمایشگر تا مدتی طولانی آن ثابت می باشد که در این مدت کاربر می تواند توسعه دکمه C جهت افزایش مقدار یا تایید (SI) و از دکمه D جهت کاهش مقدار یا متنقی کردن موضوع (no) استفاده کند .

Number 16


Number 17

۵۸: اختلاف زمانی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو


SR : اختلاف زمانی بین باز شدن لنگه یک و لنگه دو

زمان کار کرد بر اساس (t_1, F_1, n_1) و (t_2, F_2, n_2)


در ابتدای باز شدن درب



۵۹: اختلاف زمانی بین بسته شدن لنگه یک و لنگه دو



$n_1 = t_1 + t_1$
 $n_2 = t_2 + t_2$
 (زمان کار موتور با سرعت اولیه) ۱
 (زمان کار موتور با سرعت اولیه) ۲
 $t_1 =$ زمان کار کلی موتور یک
 $t_2 =$ زمان کار کلی موتور دو
 $F_1 =$ توان موتور یک در حین کار سرعت اولیه موتور
 $F_2 =$ توان موتور دو در حین کار سرعت اولیه موتور
 توضیح: در پارامترهای مرکز کنترل بجای تعریف t_1 امکان تعریف n_1 و t_2 وجود دارد و مقدار t_1 و t_2 توسط مرکز از اختلاف آنها محاسبه می شود.



زیر منوی ((dE))	توضیحات
rP	مقادیر کارخانه ای مربوط به جک های باز شونده و کشویی را داخل حافظه بارگذاری می کند.
ds	مقادیر کارخانه ای مربوط به موتورهای Advantage را داخل حافظه بارگذاری می کند.
Dr	مقادیر کارخانه ای مربوط به موتورهای چرخدار (Wheeler) را داخل حافظه بارگذاری می کند.

برای انتخاب هریک از مقادیر کارخانه ای فوق برای بارگذاری در حافظه روی آن گزینه رفته و کلید C را تا زمان بگوش رسیدن صدای دو تقد رله ها که پایان موققت آبیز بارگذاری را تایید می کند، فشرده نگه دارید. (مثلا برای جک های بازویی باید زیر گزینه ((P)) را انتخاب کنید).

۵- منوی ((AS))
این منوی جوهر پرتابه ریزی جک یا جکها بصورت بخش بخش و با نگاه کردن به نحوه کار کرد آنها به کار می رود و به ترتیب زیر است:

برای برنامه ریزی دربهای یک موتوره:

- a. دکمه A را چند بار بزنید تا AS را نشان دهد.
- b. دکمه B را چند بار بزنید تا 1n را نشان دهد.

c. یک پالس Start بدھید. موتور یک شروع به کار کند و نمایشگرها n1 را نشان می دهند.
d. وقتی که موتور ۹۰ درصد راه نمود را کرد پالس START دوم را بدھید و سرعت موتور یک به صورت کاهش یافته در آمد و نمایشگرها، ۱n را نمایش می دهند.
e. با دادن پالس سوم موتور متوقف می شود. در این لحظه تایмер داخلی شروع به محاسبه اختلاف زمانی باز و بسته شدن اتوماتیک می کند و نمایشگرها tP را نشان می دهند و سپس شروع به شمارش ثانیه ها می کند.

f. پالس چهارم را هر زمان که بدھید محاسبه این زمان متوقف شده و موتور STOP کامل می کند.
g. با دادن پالس آخر مقادیر داخل حافظه ذخیره می شوند. در این مرحله باید به صورت خاص در برابر را با حالت بسته کامل ببرید.

برای برنامه ریزی دربهای دو موتوره:

- a. دکمه A را چند بار بزنید تا As را نشان دهد.
- b. دکمه B را چند بار بزنید تا 2n را نشان دهد.

c. یک پالس START بدھید. موتور یک شروع بکار کرده و نمایشگرها n1 را نشان می دهند.
d. صبر کنید تا موتور یک حدود ۹۰ درصد راه خود را طی کند. سپس پالس START دور را بدھید و سرعت موتور یک بصورت کاهش یافته در آمد و نمایشگرها ۱n را نمایش می دهند.
e. وقتی بازشدن درب مربوط به موتور یک تکمیل شد پالس سوم باعث توقف موتور یک و بلافاصله شروع بکار موتور دو می شود. در این حالت نمایشگرها 2n را نشان می دهند.

f. بعد از طی ۹۰ درصد از مسیر موتور دوم، پالس چهارم سرعت آن را کاهش داده و نمایشگرها ۲n نمایش می دهد.

g. پالس پنجم باعث توقف کامل موتور دوم و شروع به سایسه انتلاف زمانی بازو بسته شدن اتوماتیک دو لگه توسعه تایmer داخلی می شود و نمایشگرها tP را نشان می دهند و سپس شروع به شمارش ثانیه ها می کنند.

۶- منوی ((rA))
جهت تنظیم و شناسایی هر یک از کلیدهای ریموت به مرکز می باشد. ریموت های پروتکو دارای سه دکمه هستند که هر کدام مب، توانند به دلخواه جهت هر یک از سه کار ((دونگه ای))، ((تک لونگه ای یا پیاده رو)) و ((STOP)) استفاده گردند. این ریموت ها باید در ابتدا به مرکز شناسانده شوند. این کار با استفاده از دکمه های مرکز انجام می گیرد. برای این عمل از منوی ((rA)) و زیر منوهای آن استفاده می کنیم.

زیر منوی	توضیحات
rA	وقتی rA نشان داده می شود، اگر ریموت شما شناسانده شده می توانید با فشردن هر یک از سه دکمه آن، کد مربوط به آن دکمه را که لحظه ای نشان داده می شود، ببینید.

جهت نشان دادن کدهای موجود در حافظه سمتاه باید به داخل این منو رفت که مخف وارد شدن کدهای موجود در حافظه را به ترتیب از ((01)) تا ((99)) می شمارد که هر سه عدد متوالی معمولاً جهت سه دکمه یک ریموت می باشد. مثلا کدهای تا ۱۷ جهت ریموت اول و ۴۰۴۷ جهت ریموت دو...
نکته مهم: در جین شمارش اولیه کدها در منو (()) می توانید با فشردن دکمه D روی کنترل می بینید آن کد را از سری کدهای موجود در حافظه پاک کنید. بدینه است که می توان دکمه جدید را به کد پاک شده اختصاص داد و این کار به طور اتوماتیک در مرحله شناسایی ریموت بعدی مرکز، انجام می پذیرد و کد جدید در اولین محل خالی کدها (اگر چه در سطه سری کدها باشد) ذخیره می گردد.

جهت شناسایی دکمه ای از ریموت که جهت مدولنگه ای استفاده می شود بکار می رود.
تجویه علکرد: یک پالس مفتون کد ریموت که خواهد داشت به مدولنگه ((IC)) اختصاص دهد. بفرستید و دکمه آن را فشرده نگاه دارید هنگامکه نمایشگرها ((C.t)) را نشان می دهند. دکمه C را جهت تایید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نظره ای در وسط نمایش داده شود که این نظره نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می شود. دکمه های ریموت و مرکز راها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهد چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی بروید.

جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد STOP در نظر گرفته اید، به مرکز استفاده می شود.
تجویه علکرد: هنگامیکه روی گزینه ((CP)) هستید، یک پالس مفتون دکمه ای از ریموت که می خواهد به مد ((C.P)) اختصاص دهد، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگاه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها (()) را نمایش می دهند، دکمه C را جهت تایید فشار دهید شود، نمایش داده شود. دکمه های ریموت و مرکز راها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهد چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کار کرد ((--)) بروید.

جهت شناساندن دکمه ای از ریموت که برای مد تک لونگه ای (پیاده رو) در نظر گرفته اید، به مرکز استفاده می شود.
تجویه علکرد: هنگامیکه روی گزینه ((Pd)) هستید، یک پالس مفتون دکمه ای از ریموت که می خواهد به مد تک لونگه ای (Pd) اختصاص دهد، بفرستید و دکمه آن را فشرده نگاه دارید. در همین هنگام که نمایشگرها (()) را نمایش می دهند دکمه C را جهت تایید فشار دهید تا کد مربوط به این کلید همراه نظره ای در وسط نمایانگر سیگنال گرفته شده از ریموت می شود. دکمه های ریموت و مرکز راها کنید و دکمه B را جهت خارج شدن و رفتن به مرحله بعدی فشار دهید. اگر کد دیگری نمی دهد چند بار دکمه A را فشار دهید تا به مد معمولی کار کرد ((--)) بروید.

وقتی که نمایشگرها گزینه ((rC)) را نشان می دهد شما می توانید تمام کدهای ذخیره شده در حافظه دستگاه را که به ریموت ها اختصاص نداشته باشند بکجا پاک کنید. بجهت این کار روی گزینه (()) دکمه D را فشرده نگاه دارید تا نمایشگرها (()) را نشان دهند؛ در این صورت تمام کدهای موجود در حافظه پاک می شوند.

نوع بیفام	توضیحات
tA	مانعی بین دید دو چشم که در مد باز وصل شده اند . وجود دارد یا چشمها طوری قرار دارند که قادر به دیدن یکدیگر نیستند.
tC	مانعی بین دید دو چشم که در مد بسته وصل شده اند ، وجود دارد یا چشمها طوری قرار دارند که قادر به دیدن یکدیگر نیستند.
St	فرمانی باعث رفتن سیستم در مد STOP شده است با جایی اتصال با قطعی دارید . (مثلًا اتصالی تریپل ۸۰۴)
PE	مرکز در مد پیاده رو می باشد با اتصالی باعث رفتن مرکز به این مد شده است . (مثلًا اتصالی کلید سلکتور)
GO	مرکز در مد START می باشد یا اتصالی باعث رفتن مرکز به این مد شده است . (مثلًا اتصالی کلید سلکتور)
--	مد معمولی جهت دریافت فرامین و بدون خطا
n1	تست موتور ۱ خط دارد سیمهایش بد متصل شده اند یا قطعی دارند .
n2	تست موتور ۲ خط دارد یا سیمهایش بد متصل شده اند یا قطعی دارند .
nr	تست هر دو موتور خط دارد یا سیمهایشان بد متصل شده اند یا قطعی دارند .
AP	چک ها در حال بسته شدن می باشند .
CH	چک ها در حال باز شدن می باشند .
TP	هر کز در زمان سیری لحظات بین بسته شدن و باز شدن در مد آتوهات قرار دارد .
EF	تست اولیه چشمهاي الکترونیک خط دارد .
FH	هر دو جفت چشمهاي مد باز و مد بسته مانع دید یا اشکال سیم کشی دارند .
F11	چمپر ۳ و ۹ ، چشمهاي الکترونیک که در مد باز سیم بندی شده اند ، وصل نشده است .
FA	(Mover Cat) Limit Switch In Opening Phase
FC	(Mover Cat) Limit Switch In Closing Phase

h. پالس بعدی را هر زمان که بدھید محاسبه این زمان متوقف شده و موتورها STOP می کنند و با دادن پالس آخر مقادیر داخل حافظه ذخیره می شوند . در این مرحله باید به صورت خلاص درب ها به حالت بسته کامل ببرید .

پالس بعدی را هر زمان که بدھید محاسبه این زمان متوقف شده و موتورها STOP می کنند و با دادن پالس آخر مقادیر داخل حافظه ذخیره می شوند . در این مرحله باید به صورت خلاص درب ها را به حالت بسته کامل ببرید .

کار با مرکز پس از برنامه ریزی و نسب**گلایات**

در ابتدا قبل از روشن کردن سیستم باید از وجود و سالم بودن فیوز $F1=5A$ و فیوزهای $F3=F2=2A$ در مفمن شوید. سپس مفمن شوید که سیمهای قرمز رنگ ترانس به قسمت $230V$ از مرکز و سیمهای سیاه به قسمت $24V DC$ ، به مرکز اتصال دارد. سپس اتصالات و سیمهای را چک کنید و در صورت صحیح بودن اتصالات، سیستم را روشن کنید که در صورت نداشتن هیچگونه خطایی باید ((—)) را نمایش دهد. در صورت بروز اشکال و پیغامهای خط ابتدا سیستم را خاموش کرده و بعد از رفع اشکال دوباره مرکز را روشن کنید.

برنامه ریزی سیستم را به دلخواه خود و با بر احتیاجات خود اجسام دهید سپس ریموتها را به سیستم بشناسانید و باز و بسته شدن جک ها را امتحان کنید و در صورت بر آورده نشدن احتیاجات، دوباره مرکز را برنامه ریزی کنید و از خاطر نبرید که در پایان انجام تغییرات در مفمن ((PA)) با SI کردن زیر مفمن، ((SU)) آنها را در حافظه دستگاه ذخیره نمایند. در صورت بهم ریختن قادر متغیرها می توانید همان طور که قبل از توضیح داده شده، با رفتن به مفمن ((dE)) و انتخاب زیر مفمن ((P)) و فشردن کلید تاییدی C قادر اولیه کارخانه ای جک های بازویی $FARAZ$ را روی متغیرها بارگذاری نمایید که پایان موققت آمیز این عمل با دو مدادی تقدیر رله ها همراه است.

سپس مرکز بطور اتوماتیک به حالت ((—)) می رود. بخار داشته باشید که تا خاموش نشدن لامپ چشمک زن، هر فرمانی ادامه فرمان قبل به شماره AI و سرای دادن فرمان جدد باید تا خاموش شدن کامل لامپ چشمک زن صبر کنید و اگر در وسط کار، جکها از تنظیم خارج شدند، می توانید با بیرون کشیدن زبانه موتورها، آنها را بطور دستی سر جای دلخواه تنظیم نمایید.

نکته مهم: همیشه به خاطر داشته باشید چه در مف اتوماتیک و چه در مف نیمه اتوماتیک تا نرسیدن جک ها به مکان اولیه شروع کارکرد خود. هر فرمانی که می دهید، در ادامه فرمان اولیه شما می باشد یعنی اگر کار را با دکمه تک لنگه ای ریموت (Pd) شروع کرده باشید، در ادامه تا نرسیدن جک ها به مکان اولیه، فشردن دکمه Pd (تک لنگه ای) یا C (دولنگه ای) به معنای ادامه کار با همان تک لنگه خواهد بود و همینطور اگر کار با دکمه tC شروع شده باشد ادامه کار با دولنگه خواهد بود.

(۱-۷) نحوه عملکرد سیستم در مف اتوماتیک
 با توجه به توضیحات داده شده در فصل ۶ در صورتیکه زیر مفمن ((PA)) را از مفمن ((P3)) به صورت SI سمت کنید (که از ابتدا به این مفمن در کارخانه سمت شده) مد عملکردی جک ها بصورت تمام اتوماتیک می شود یعنی با یک پالس استارت، جک ها بسته شده (دریها باز) و پس از توقف کوتاهی خودبه خود (در صورت نبودن مانع بین چشمها یا ندادن فرمان جدیدی به سیستم) جک ها باز (دریها بسته) می شوند.

- طرز عملکرد دکمه Stop (Riyot) در مف اتوماتیک

الف. جک ها در حال بسته (دریها در حالت باز) شدن می باشند.

با زدن کلید Pd ریموت، جک ها در حالت فعلی خود باقی می مانند و با زدن بار دوم کلید tc یا Pd روی ریموت، جک ها بر عکس حالت فعلی عمل می نمایند تا کاملاً باز شوند و متوقف گردند.

ب. جک ها در حال باز (دریها در حالت بسته) شدن می باشند:

با زدن کلید CP ریموت جک ها در حالت فعلی خود باقی می مانند و با زدن بار دوم کلید Pd یا tc روی ریموت (فرق نمی کند) از مفمن شوید که در مفمن SI چک های برعکس حالت فعلی عمل می نمایند تا کاملاً بسته شوند و پس از مدت توقف برنامه ریزی شده کاملاً باز می شوند.

- طرز عملکرد دکمه های دولنگه (tc) و تک لنگه ای (Pd) در مف اتوماتیک

الف. جک ها در حال بسته (دریها در حالت باز) شدن می باشند.

زدن یکی از دکمه های Pd یا tc روی ریموت، جک ها بر عکس حالت فعلی عمل می نمایند تا کاملاً باز شوند و متوقف شوند.

ب. جک ها در حالت باز (دریها در حالت بسته) شدن می باشند:

زدن یکی از دکمه های Pd یا tc روی ریموت باعث توقف کامل جک ها بصورت بر عکس تا بسته شدن کامل آنها می شود و سپس مجدد با طور اتوماتیک باز می شود.

طرز عملکرد جسمهای الکترونیک در مف اتوماتیک (وقتی مانع بینند)

اگر جسمها در مف باز وصل شده باشند (در صورت وجود مانع بیغام A روی نمایشگرهای ظاهر می شود)

الف. جک ها در حال بسته (دریها در حالت باز) شدن می باشند.

تا زمان بر طرف شدن مانع توقف کامل جک ها ایجاد می شود، سپس ادامه کار جک ها را داریم.

ب. جک ها در حال باز (دریها در حالت بسته) شدن می باشند.

تا زمان بر طرف شدن مانع توقف کامل جک ها ایجاد می شود و سپس جک ها بر عکس تا بسته شدن کامل و سپس باز شدن مجدد عمل می نمایند.

اگر جسمها در مف بسته وصل شده باشند (در صورت وجود مانع بیغام C روی نمایشگرهای ظاهر می شود)

الف. جک ها در حال بسته (دریها در حالت باز) شدن می باشند.

هیچ اتفاقی نمی افتد و جک ها به حرکت خود ادامه داده و بسته می شوند.

((یعنی در طول باز شدن دریب، موانع از ادامه حرکت جک ها جلوگیری نمی کنند))

ب. جک ها در حال باز (دریها در حالت بسته) شدن می باشند.

توقف موقتی ایجاد شده و بالافصله جک ها، بطور بر عکس عمل کرده و بسته می شوند و تا زمانیکه مانع بر طرف نشده جک ها بسته می مانند و به محض بر طرف شدن مانع، باز می شوند.

بخش ۸

راهنمای تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی**(۸-۱) عیب یابی موتور**

- موتور کار نمی کند

علت : پکی از سیم های متصل به برق از داخل قطع است.

- موتورها به شدت داغ می شوند

علت : در صورتیکه چندین بار برق مستقیم وصل شده باشد عادی است ولی اگر با اولین بار کار کردن موتور داغ شود. استاتور موتور ایراد دارد.

- موتورها با صدای بلند کار می کنند

علت :

۱- بلبرینگ های داخل خشک یا از فرم اصلی خود خارج شده اند.

۲- بدنه روتور و استاتور با هم اصطکاک دارند.

۳- روتور درست در جای خود قرار نگرفته و یا پیچهای بدنه محکم نیستند.

- موتور در جا کار می کند

علت :

۱- کلید خلاص کن آزاد است.

۲- محور کلید خلامن کن خم شده است.

۳- سیستم انتقال قدرت گیربکس به پیستون (چرخ دنده سفید) هرز شده است.

(۸-۲) نهاد اطمینان یافتن از سالم بودن موتورها**الف. توسط مولتی متر**

مولتی متر را در مد اهم قرار داده و سیم های موتور را نسبت به سیم مشترک به ترتیب ذیل اندازه گیری نمایید .

- هر دو موتور دارای ۴ عدد سیم به رنگهای مشکی، خاکستری (آبی)، قهوه ای و زرد می باشند.

سه رنگ اول مربوط به اتصال موتورها به مرکز و رنگ زرد مربوط به اتصال زمین می باشد. اهم سیم های خاکستری و مشکی و سیم های خاکستری و قهوه ای، باید بین ۹۰ تا ۷۵ (در مدل P) ۴۰-۳۸ اهم (در مدل M) باشد.

اگر این مقدار مغایر باشد، سیم پیچ موتور شما دارای اشکال می باشد، که جهت انجام تعمیرات باید به کارخانه عودت داده شود.

ب. توسط اتصال مستقیم به برق

ابتدا دو سیم خازن رابه سیم های قهوه ای و سیاه موتور وصل نمایید. سیم خاکستری را یکبار همراه سیم قهوه ای به ۲۲۰V برق شهر وصل کنید موتور دریک یهت شروع به حرکت می کند و بار دیگر سیم خاکستری را به همراه سیم سیاه به ۲۲۰V برق شهر وصل کنید موتور در جهت مخالف حالت قبل باید حرکت مشابهی داشته باشد. چنانچه این عمل درست انجام شود موتور شما سالم می باشد.

(۷-۲) نحوه عملکرد سیستم در مد نیمه اتوماتیک

با توجه به توضیحات داده شده در قبیل ۶ در صورتیکه زیر متوی P3 را از منوی (PA) بصورت no

سنت کنیم، مد عملکردی جک ها بصورت نیمه اتوماتیک می گردد؛ یعنی با یک پالس استارت، جک ها بسته (دریها باز) می شوند و بسته می مانند تا پالس بعدی داده شود و جک ها جدتاً باز شوند.

با هم مذکور می شویم، شروع کار با هر تعداد لنگه (Pd یا tc) باشد، در ادامه کار هم فرقی نمی کند کدام یک از دکمه های Pd یا tc را فشار دهیم، جون با همان تعداد لنگه تا رسیدن جک ها به موضع اولیه شروع کار خود، عمل می نمایند. توجه شود در حالت نیمه اتوماتیک، وقتی جک ها کاملاً باز یا کاملاً بسته هستند با فرمان پالس استارت جدید، بر عکس کار می کنند. یعنی اگر بسته باشند باز می شوند و بالعکس.

طرز عملکرد دکمه Stop (CP) (ريموت در مد نیمه اتوماتیک)

الف. جک ها در حال بسته (درب ها در حال باز) شدن می باشند

با زدن کلید CP ريموت، جک ها در حالت فعلی خود باقی می مانند و با زدن بار دوم کلید Pd یا tc روی ريموت، جک ها بر عکس حالت فعلی عمل می نمایند تا کاملاً باز شوند و متوقف گردد.

ب. جک ها در حال باز (درب ها در حال بسته) شدن می باشند:

با زدن کلید CP ريموت، جک ها در حالت فعلی خود باقی می مانند و با زدن بار دوم کلید Pd یا tc روی ريموت (فرقی نمی کند کدام) باز شوند و در همان حالت بسته باقی می مانند.

طرز عملکرد دکمه دولنگه (tc) و تک لنگه (Pd) (ريموت در مد نیمه اتوماتیک)

اگر جک ها در حال حرکت باشند، با زدن بار اول دکمه های فوق (فرقی نمی کند کدام) باعث توقف کامل جک ها می شود و زدن دوباره آنها (فرقی نمی کند کدام) باعث می شود کار با همان تعداد لنگه اولیه شروع کار تا بسته شدن کامل یا باز شدن کامل، بر عکس حالت قبلی، ادامه پیدا کند.

طرز عملکرد چشمهاي الکترونيک در مد نیمه اتوماتیک و قرنی مانع را بینند

- اگر چشمها در مد باز وصل شده باشند:

الف. جک ها در حال بسته (درب ها در حال باز) شدن می باشند.

تازمان بر طرف شدن مانع توقف کامل ایجاد شده و سپس کار جک ها ادامه پیدا می کند تا کاملاً بسته شوند و سپس توقف ایجاد می شود.

ب. جک ها در حال باز (درب ها در حال بسته) شدن می باشند

تازمان بر طرف شدن مانع توقف کامل ایجاد شده و سپس جک ها بطور بر عکس تا بسته شدن کامل عمل کرده و سپس وقتی کامل بسته شدند متوقف می شوند.

- اگر چشمها در مد بسته وصل شده باشند (در صورت وجود مانع پیغام tc روی نمایشگرها ظاهر می شود)

الف. جک ها در حال بسته (درب ها در حال باز) شدن می باشند

جهت اتفاقی نمی افتد و جک ها به حرکت خود ادامه می دهند (یعنی در طول باز شدن درب، مانع از ادامه حرکت جلوگیری نخواهد کرد).

ب. جک ها در حال باز (درب ها در حال بسته) شدن می باشند

توقف موقتی ایجاد می شود و با فاصله جک ها به طور بر عکس عمل کرده و بسته می شوند و بسته می مانند تا زمانیکه اولاً مانع بر طرف شدن مانع و یا بر عکس در صورت بر طرف شدن مانع بدون دادن پالس استارت، موتورها عکس العملی نشان نمی دهند و توقف ادامه پیدا می کند.

(۸-۳) جدول عیب یابی

۱- برق ۵V به سگمنتها نمی رسد .۲- سوختن سگمنتها با دو ترانزیستور مربوط به سگمنتها	با روشن کردن دستگاه نمایشگرها روشن نمی شوند	نمایشگرها روشن نمی شوند	۱۲
سوختن یکی از دیودهای ورودی	—	نمایشگرها نوسان دارند	۱۳
۱- سوختن لامپ چراغ ۲- اتصالات ترمیتیا های ۱۲۵ و ۱۳۶ کنترل شود ۳- المانهای متحمل به ترمیتیا های ۱۱۹ و ۱۲۰ علی الخصوص رله مربوط کشل شود ۴- رله مربوط به چراغ خراب است	—	چراغ چشمک زن عمل نمی کند	۱۴
۱- ریموت به دستگاه شناسانده نشده (در صورتیکه نقطه وسط نمایشگرها با زدن دکمه ریموت دیده شود) ۲- کارت کیرنده عمل نمی کند (در صورتیکه نقطه وسط نمایشگرها با زدن دکمه ریموت دیده نمی شود) ۳- مربوط به کارت کیرنده نمی رسد	—	ریموت عمل نمی کند	۱۵
باید از سالم بوند ترایاکها ، اپتوکوپلرها ، رله یا ایتو ترایاکها و علی الخصوص ULN2003 افغانستان حاصل شود	—	چک ها در دو حالت باز و بسته شدن یک طرفه عمل می کنند	۱۶

ردیف	ردیف	عیب	عیب	نمانه ها	احتمالات اشکال و رفع عیب
۱	n1	با دادن پالس استارت نمایشگرها n1 را نشان می دهند	۱- سیم های موتور جایه جا وصل شده اند ۲- احتمال سوختن رله ها ، ترایاک ها ، اپتوکوپلرها ، ایتو ترایاکها یا فیوز های مربوط به موتور دو وجود دارد یا علی الخصوص ULN2003 سوخته است		
۲	n2	با دادن پالس استارت نمایشگرها n2 را نشان می دهند	۱- سیمهای موتور جایه جا وصل شده اند ۲- احتمال سوختن رله ها ، ترایاک ها ، اپتوکوپلرها ، ایتو ترایاکها یا فیوز های مربوط به هر دو موتور وجود دارد یا علی الخصوص ULN2003 سوخته است		
۳	nr	با دادن پالس استارت نمایشگرها nr را نشان می دهند	۱- سیمهای موتور جایه جا وصل شده اند ۲- احتمال سوختن رله ها ، ترایاک ها ، اپتوکوپلرها ، ایتو ترایاکها یا فیوز های مربوط به هر دو موتور وجود دارد یا علی الخصوص ULN2003 سوخته است		
۴	St	St	اتصال بین ترمیتال ۱ و ۲ برقرار نمی باشد یا المانهای متحمل به ترمیتال ۲ در برد اشکال دارد	با دادن پالس استارت نمایشگرها St را نشان می دهند	
۵	Go	Go	۱- پایه کلید سلکتور جایه جا بسته شده است (در مدل باز NC) ۲- بجای NO بسته شده است (در مدل باز فرمان دادن می گردد ۳- المانهای متحمل به ترمیتال یک در برد مشکل دارد	با دادن پالس استارت نمایشگرها Go را نشان می دهند	
۶	tA	tA	چشمها کترونیک در دید هم بیستند (در مدل باز) ۲- سیم های یکی از چشم های قطعی دارد ۳- مانعی بین دو چشم است ۴- المانهای متحمل به ترمیتال های ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲ در برد باید چک شوند	بدون پالس استارت نمایشگرها tA را ملاحظه می کنند	
۷	tC	tC	چشمها کترونیک در دید هم بیستند (در مدل بسته) ۲- سیم های یکی از چشم های قطعی دارد ۳- مانعی بین دو چشم است ۴- المانهای متحمل به ترمیتال های ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲ در برد باید چک شوند	بدون پالس استارت نمایشگرها tC را ملاحظه می کنند	
۸	EF	EF	۱- تست اولیه چشمها خطأ دارد ۲- مدار داخلی چشمها اسیب دیده اند ۳- پیشی به مدار وصل نیست و جمیره های ۳ به ۹ و ۶ به ۸ را زده اید و لوله P8 را no نکرده اید	با پالس استارت نمایشگرها EF را ملاحظه می کنند	
۹	FH	FH	۱- مانعی بین هر دو چشمها در مدار باز نباشد و وجود دارد ۲- سیم کشی درست نمی باشد ۳- المانهای متحمل به ترمیتال ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳ در برد باید کنترل شوند	دو حفت چشم بسته اید و بدون پالس استارت نمایشگرها FH را ملاحظه کنید	
۱۰	—	موتورها یا یکی از آنها برعکس کار می کنند	چای سیم های قهوه ای و سیاه موتور باید در ترمیتال مرکز جایه جا گردد		
۱۱	دروبی که اول باید باز شود دروبی باز می شود	دروبی که اول باید باز شود دروبی باز می شود	اصنالات های سیم های موتور یک و دو در مرکز باید چایه جا گردد	فقط در چک های دولنگه	